

## ELEMENTI DI LEGA NEGLI ACCIAI: IL COBALTO

---



## ELEMENTI DI LEGA NEGLI ACCIAI: IL COBALTO

Il cobalto (Co) è un metallo che non forma carburi e nell' acciaio migliora la resistenza al rinvenimento, alle alte temperature migliora la conducibilità termica.

Lo si trova negli acciai rapidi e per lavorazione a caldo e alle alte temperature.

Viene usato anche per la realizzazione dei magneti permanenti.